



TÜRDICHTUNG 3850/70EL/ELV, ROT

Original Ersatzteil zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 206687

Hersteller: Tuttnauer

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Diese Türdichtung ist ein Original-Ersatzteil für die Tuttnauer Geräte 3850/70 EL/ELV. Sollte die Türdichtung in Ihrem Gerät aufgrund von zeitgemäßem Verschleiß oder anderen Vorkommnissen einmal getauscht werden müssen, können Sie den Tausch mit diesem Ersatzteil leicht und schnell selbst bewerkstelligen. So ist Ihr Gerät schnell wieder einsetzbar und der Arbeitsalltag muss nicht unterbrochen werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil