



MELAG SPÜLARM KOMPLETT

für MELAtherm 10 und MELAtherm 10 Evolution

Artikelnummer: 115341

Hersteller: Melag

Preis: 91,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Spülarm passt als Ersatzteil zu MELAtherm 10 und MELAtherm 10 Evolution. Sollte bei der Benutzung Ihres Gerätes der Fehlercode 536 („Blockade oben Spülarm reinigen“) oder 537 („Blockade unten Spülarm reinigen“) auftauchen, sollten Sie den oberen gegen den unteren Spülarm austauschen. Besteht die Fehlermeldung nach wie vor, muss mindestens ein Spülarm aufgrund defekter Sensoren erneuert werden. Durch den vollständigen Ersatz-Spülarm von MELAG ist der Austausch problemlos selbst möglich. So ist das Gerät schnell wieder einsatzfähig.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate